

TEPLOMĚR NÁSTĚNNÝ T 120 N**TEPLOMĚR SAUNOVÝ T 120 S****Popis a použití**

Dvojkový teploměr T 120 x je určen pro měření a sledování teploty v měřicím rozsahu teploměru:

T 120 S	0 až +120 °C	pro sauny, apod.
T 120 N	-30 až +50 °C	v obytných místnostech, apod.

Teploměry jsou uzpůsobeny k zavěšení na stěnu. U teploměru T 120 S je na stupnici vyznačeno červené pole označující doporučenou teplotu při saunování.

Technické údaje

Dělení stupnice	po 1 °C
Měřicí rozsah	T 120 S 0 až +120 °C T 120 N -30 až +50 °C
Přesnost	±2 % z rozsahu stupnice
Hmotnost	cca 160 g

Podmínky skladování

Skladovací prostor musí být prost chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit na uskladněné výrobky. Skladovací teplota v rozmezí od 0-40 °C při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady teploměrů odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Výrobce je odpovědný za vlastnosti stanovené platnými normami. Výrobce poskytuje záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 64 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.czwww: <http://www.metra-su.cz>